

Instrukcja Obsługi X-Max Starry 4.0

Dziękujemy za wybór waporyzatora X-MAX Starry 4.0. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami i informacjami.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące użytkowania X-MAX Starry 4.0

1. **Wyłącznie do suszu roślinnego**
Waporyzator X-MAX Starry 4.0 został zaprojektowany wyłącznie do waporyzacji suszu roślinnego. Nie stosować z liquidami przeznaczonymi do e-papierosów.
2. **Nie stosować z tytoniem**
Urządzenie nie jest przeznaczone do używania z tytoniem ani produktami zawierającymi nikotynę.
3. **Zasady przechowywania i użytkowania**
 - Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
 - Unikaj używania w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
 - Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. **Bezpieczeństwo zdrowotne**
 - Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników.
 - Kobiety w ciąży lub karmiące powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
 - W przypadku wystąpienia podrażnienia dróg oddechowych przerwij używanie urządzenia.
5. **Użytkowanie i konserwacja**
 - Przed pierwszym użyciem przeprowadź cykl nagrzewania na najwyższej temperaturze bez załadowania suszu, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.
 - Regularnie czyść wszystkie elementy urządzenia zgodnie z instrukcją, aby zapewnić jego długotrwałą wydajność.
6. **Bateria i ładowanie**
 - Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
 - Nie ładuj w wilgotnym środowisku.
 - Nigdy nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokich temperatur.
7. **Bateria 18650**
 - Waporyzator X-MAX Starry 4.0 korzysta z wymiennej baterii typu 18650. Zaleca się stosowanie baterii o parametrach:
 - **Typ:** litowo-jonowa (Li-ion)
 - **Napięcie nominalne:** 3,7 V
 - **Pojemność:** 2550 mAh
 - **Prąd rozładowania:** minimum 10 A
 - Używaj wyłącznie baterii zgodnych z powyższymi specyfikacjami.
 - Nie używaj baterii uszkodzonych, z widocznymi deformacjami lub z przetarciami w obudowie.
 - Nigdy nie przenoś baterii luzem w kieszeni, aby uniknąć zwarcia.
 - Nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania.
 - Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.

Zgodność z Dyrektywą 2011/65/UE

Waporyzator X-MAX Starry 4.0 spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym (RoHS). Produkt nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu ani innych substancji niebezpiecznych w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.

Deklaracja zgodności CE

Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska określone w dyrektywach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności CE jest dostępna na żądanie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

- **E-mail:** support@vapefully.com
- **Telefon:** +48 510 508 420

Dziękujemy za wybór waporyzatora X-MAX Starry 4.0. Używaj odpowiedzialnie!

Przygotowanie do Pierwszego Użycia

1. **Ładowanie Baterii:** Przed pierwszym użyciem ładuj baterię X-Max Starry przez 6 godzin, aby zapewnić jej dłuższą żywotność.
2. **Czyszczenie i Przepalanie:** Ważne jest, aby dokładnie wyczyścić i zdezynfekować urządzenie przed pierwszym użyciem. Instrukcja czyszczenia opisana jest poniżej. Włącz Starry 3.0, przytrzymując przycisk włączający przez 3 sekundy.

Czyszczenie i Przepalanie

Dokładnie wyczyść wszystkie części mające kontakt z ziołami lub parą. Elementy metalowe i ceramiczne moczyły się w alkoholu izopropylowym, podczas gdy silikonowe i plastikowe elementy myte są w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Po oczyszczeniu wszystkie części dokładnie opłucz i wysusz. Przepal waporyzator na maksymalnym ustawieniu temperatury z pustą komorą, aby usunąć ewentualne pozostałości alkoholu.

Ładowanie Baterii

- Podłącz Starry 4.0 do ładowania za pomocą kabla USB-C. Wyświetlacz podświetli się, pokazując poziom naładowania baterii. Po pełnym naładowaniu, wskaźnik naładowania będzie wskazywać, że bateria jest naładowana maksymalnie.

Używanie Ziół i Koncentratów

- X-Max Starry 4.0 oferuje szeroki zakres temperatur (100-240°C), co umożliwia waporyzację pełnej gamy ziół do aromaterapii oraz koncentratów przeznaczonych do waporyzacji. Dla koncentratów użyj dołączonej podkładki, aby chronić dno komory przed zalaniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do tytoniu, koncentratów ciekłych, liquidów i innych wkładów do e-papierosów.

Obsługa Urządzenia

- **Uruchom urządzenie**, przytrzymując przycisk włączający przez 3 sekundy. Urządzenie automatycznie zacznie się ogrzewać do ostatnio ustawionej temperatury. **Temperaturę możesz regulować** przyciskami ze strzałką w górę i strzałką w dół. Przełączanie wyświetlania temperatury i czasu trwania sesji odbywa się przez przytrzymanie przycisku włączającego i odpowiedniego przycisku temperatury.
- Przeczyśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk włączający i przycisk ze strzałką w dół (zmiana temperatury w dół)
- Przytrzymaj przycisk w górę i przycisk w dół, żeby odwrócić sposób wyświetlania na ekranie urządzenia.
- Użyj suwaka do zmiany przepływu powietrza.

Przeprowadzenie Sesji

- Zmiel susz na drobną konsystencję i równomiernie napełnij komorę grzewczą. Starry 4.0 najlepiej pracuje, gdy komora jest całkowicie napełniona, ale nie ubita zbyt mocno. Rozpocznij waporyzację od temperatur w okolicy 180-185°C, stopniowo zwiększając w miarę potrzeby. Pomiedzy wdechami zachowaj 20-30 sekund przerwy, aby komora mogła się odpowiednio nagrzać.

Zalecane akcesoria na Start

- Młynek: [Swiss Grinder Fire](#)
- Czyszczenie: [VapeCleaner](#)
- Pojemnik na Susz: [VapeStash](#)
- Regulacja Wilgotności: [Integra Boost](#)

Stosując się do tych wskazówek, zapewnisz sobie optymalne warunki do korzystania z waporyzatora X-Max Starry 4.0. Regularne czyszczenie i prawidłowe ładowanie są kluczowe dla długotrwałego i satysfakcjonującego użytkowania.